

各 位

2026 年 8 月 25 日

株式会社ヨコオ

弊社富岡工場の排水分析における PCB(ポリ塩化ビフェニル)検出について

(第 2 報)

本年 6 月に弊社富岡工場(群馬県富岡市)の最終放流口における排水分析において、PCB が基準値を超過して検出された件(本年 7 月 10 日付「第 1 報」)につきまして、その後の調査状況をご報告いたします。

第 1 報公表後、弊社が継続的に実施している最終放流口および工場建屋内の排水の分析において、PCB はいずれも不検出となっております。また、群馬県が実施した最終放流口の排水および放流先である鐺川の水質調査においても、PCB は検出されておられません。

排水桝の汚泥につきましては、当初とは別の複数の分析機関において、分析結果の妥当性を確認するためのクロスチェック分析を実施いたしました。その結果、複数の追加分析において PCB は不検出でした。

また、予防的措置として、当初 PCB が検出された排水桝を含む同一系統の排水桝について、専門業者による汚泥の回収および清掃を実施いたしました。回収した汚泥については、適切な処分に向けて保管しております。

これらの結果を総合的に勘案いたしますと、当初の検出結果については、公定法に基づき適切に分析を実施いたしましたが、分析時に判定へ影響を与える物質等の存在により、見かけ上 PCB として評価された可能性が高いと考えております。

今後は、経過観察を目的として、今後 6 カ月の間毎月 1 回の頻度で最終放流口排水の PCB 分析を引き続き行ってまいります。当該観察期間中に基準値を外れる結果が確認された場合には、速やかに群馬県へ報告するとともに原因調査その他必要な対応を実施いたします。反対に、特段の問題が確認されない場合には、群馬県に相談のうえ、定常の排水分析頻度および方法に戻すことを検討してまいります。

本件につきまして、近隣の皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを、改めてお詫び申し上げます。弊社は、地域の皆様に安心していただけるよう、引き続き法令を遵守し、排水等の監視および必要な対応を適切に実施してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上

◇ 本件に関するお問合せ先
株式会社ヨコオ 広報部 松本
TEL: 03-3916-3179
携帯: 080-2275-3255
E-mail: h-matsumoto@jp.yokowo.com

(別紙)

要旨(弊社)	要旨(群馬県)
7/14 7月3日に採取した製造工程の親油性物質4検体および敷地境界の土壌4検体の分析結果を受領。いずれもPCB不検出。	—
7/15 7月8日に採取した最終放流水・工場建屋内排水・地下水の分析結果を受領。いずれもPCB不検出。	—
7/17 当初PCBが検出された箇所の汚泥について、当初とは別の分析機関によるクロスチェック分析結果を受領。いずれもPCB不検出。	—
7/23 PCBが検出された排水桝および同一系統の排水桝25カ所の汚泥回収と清掃が完了	—
7/24 群馬県を訪問し、これまでの調査結果および今後の対応方針を説明。	—
7/27 7月16日に採取した最終放流水・工場建屋内排水の分析結果を受領。いずれもPCB不検出。	—
7/28 7月21日に実施した親油性物質を取り扱う製造工程における気中濃度測定の実験結果を受領。PCB不検出。	—
—	7/29 群馬県が清掃した排水桝の確認、最終放流口・排水先である鍬川の採水を実施。
7/31 7月23日に採取した最終放流水・工場建屋内排水の分析結果を受領。いずれもPCB不検出。	—
—	8/3 7/29採取の検体からはPCB不検出。
8/6 7月27日に採取した最終放流水の分析結果を受領。PCB不検出。	—
8/7 7月27日クロスチェックとして、排水桝汚泥(PCB検出保管品)および工場建屋内排水(未処理)を当初の分析機関およびさらに別の分析機関にて再分析を実施。その結果、当初の分析機関のみPCB検出。	—
8/17 8月6日に採取した最終放流水の分析結果を受領。PCB不検出。	—