

各 位

2026 年 7 月 10 日

株式会社ヨコオ

弊社富岡工場の排水分析における PCB（ポリ塩化ビフェニル）検出について

（第 1 報）

本年 6 月、弊社富岡工場（群馬県富岡市）で最終放流口の排水を分析したところ、PCB が排水基準値を超過して検出されました。まずは、近隣の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

弊社は、応急措置および排水等監視を強化するとともに、群馬県に報告しました。同日以降、鋭意原因究明を進めております。

本日までの間に、群馬県が最終放流口の排水および排水先の鐺川の水質調査を行っていますが、いずれも PCB は検出されていないとの連絡を受けております。また、弊社が分析機関に依頼して 6 月 11 日以降複数回実施した最終放流口の排水分析におきましても、PCB 不検出という結果が出ております。

周知のとおり、PCB は、1974 年に日本国内での製造および使用が禁止された物質であり、弊社工場建屋内で使用している親油性物質は PCB 非含有であると認識しております。また、過去に使用していた PCB 含有電気機器については既に処分を完了しており、現在 PCB を含有する機器・設備は使用しておりません。定期的な排水分析につきましても、現在確認できている記録では、2020 年から 2025 年までに実施した分析において、PCB はいずれも不検出でした。

現時点では原因の特定には至っておりませんが、弊社は本件を重く受け止め、行政のご指導を仰ぎながら、原因究明および監視の継続に全力で取り組んでまいります。今後、原因が判明した際には、速やかに必要な対策を講じ、再発防止に努めてまいります。

なお、本件の進捗等につきましては、続報にて適宜お知らせいたします。

以上

◇ 本件に関するお問合せ先
株式会社ヨコオ 広報部 松本
TEL： 03-3916-3179
携帯： 080-2275-3255
E-mail： h-matsumoto@jp.yokowo.com

(別紙)

要旨（弊社）	要旨（群馬県）
5/27 最終放流口の定期排水分析（年 1 回全項目）を分析機関に依頼し実施。 （以降の分析はすべて分析機関に依頼）	—
6/11 PCB 検出連絡（基準値 0.003 mg/L に対し 0.011 mg/L）。 同日、群馬県へ相談。	—
6/12 再度検体採取を実施。	6/12 現場確認および最終放流口の採水を実施。
—	6/13 6/12 採取の検体からは PCB 不検出。
6/19 工場構内の排水経路等から排水および排水枥汚泥を追加採取。	—
6/22 6/12 に採取した 2 回目検体のうち工場建屋内の一部排水・汚泥より PCB 検出。	—
6/23 群馬県から、工場外への排水への PCB 混入を徹底防止するよう指導。	—
6/24 排水バイパス工事を実施。工場建屋内で使用する量産用の親油性物質および工場建屋内の一部排水について分析を依頼。	6/24 最終放流口・排水先である鐺川の採水を実施。
6/25 最終放流口より検体採取を実施。 収束するまで、PCB の検出された排水について毎週、採取・分析を行うことを決定。	—
—	6/26 6/24 採取の検体からは PCB 不検出。
6/29 6/19 に追加採取した排水枥汚泥から PCB を検出。	—
6/30 PCB の含有が確認された一部の排水枥汚泥の回収を実施。	—
7/1 6/24 に採取した親油性物質からは PCB 不検出。	7/1 最終放流口・排水先である鐺川の採水を実施。
7/2 6/24, 25 に採取した検体（排水）からは PCB 不検出。週次の排水分析を依頼。	7/2 7/1 採取の検体からは PCB 不検出。
7/3 工場建屋内で使用する量産用の親油性物質について分析を依頼。	—
7/8 週次の排水分析を依頼	—